

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ/ PIĘCIOLETNIEJ* NR 03/2022
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): 01010480	5	JAD:								
2	Nr drogi: DP 1121K	6	Najbliższa miejscowość: Kaliś								
3	Kilometraż: 3+976	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Centara								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 8,5m (5,8m rozpiętość przyczółków)								
STAN TECHNICZNY OBIEKTU								EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	WT						4	NIE		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł							5	NIE		
3	Nawierzchnia jezdni							5	NIE		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki							5	NIE		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony							5	NIE		
6	Belki podporęczowe, gzymsy							-	-		
7	Urządzenia odwadniające							-	-		
8	Izolacja pomostu							-	-		
9	Konstrukcja pomostu							5	NIE		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	AS	KS	OS				2	NIE		
11	Łożyska							-	-		
12	Urządzenia dylatacyjne							-	-		
13	Przyczółki	RB	UB	KB	OB			2	NIE		
14	Filary							-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT						3	NIE		
16	Przeguby							-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							-	-		
18	Urządzenia ochrony środowiska							-	-		
19	Zakotwienia cięgien							-	-		
20	Cięgna							-	-		
21	Urządzenia obce							-	-		
Stan pogody: słonecznie, sucho		Ocena średnia obiektu:						4,00			
Temperatura: 14 ^o C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:						4,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Mając na uwadze posuniętą korozję dźwigarów stalowych zaleca się przeprowadzenie generalnego remontu obiektu. Naprawy wymagają powierzchnie przyczółków oraz ścianki zapleczone. Do czasu remontu generalnego należy wykonać remonty bieżące.											
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie stwierdzono uszkodzeń zagrażających katastrofą.											
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***											
Parametr		Ograniczenie**						Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		Nie						5			
2. Aktualna nośność obiektu		Nie						5			
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		Nie						5			
4. Szerokość skrajni na obiekcie		Nie						5			
5. Wysokość skrajni na obiekcie		Nie						Nd			
6. Skrajnia / światło pod obiektem		Nie						5			
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: Estetyka obiektu zaburzona przez wegetującą roślinność w otoczeniu obiektu.											
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Wykonano malowanie lepiszczem dźwigarów głównych stalowych. Wymieniono drewniane elementy pomostu, drewniana nawierzchnię oraz balustrady.											

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu	Nie	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	Nie	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych oraz remontów wg wykazu potrzeb	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	Tak	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. ██████████	██████████		29/05/2022
2.			

DECYZJA / WNIOSK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Data:

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu *przeгляdu rozszerzonego*:



1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania *przeгляdu rozszerzonego*

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 01010480

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wykoszenie roślinności.					
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Usunąć korozję stali i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Wymienić skorodowane poprzecznice	1				
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Uzupełnić ubytki i rysy w betonie. Usunąć zacieki i wykwyty na betonie. Oczyszczyć z ziemi i mchu.	1				
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
			
2.			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				



Fot. 1. Widok na obiekt i jezdnię.



Fot. 2. Widok z boku.



Fot. 3. Widok na ustrój nośny, przestrzeń podmostową i przyczółek.



Fot. 4. Widok na przestrzeń podmostową i przyczółek.



Fot. 1. Korozja, zarysowania i ubytki betonu przyczółków w strefie naroży. Zacieki z białymi wykwitami węgla wapnia oraz wegetacja mchu na powierzchni. Wegetacja roślinności na skarpie.



Fot. 2. Korozja, zarysowania i ubytki betonu przyczółków. Zacieki z białymi wykwitami węgla wapnia oraz wegetacja mchu na powierzchni.



Fot. 3. Korozja, zarysowania i ubytki betonu przyczółków w strefie naroży. Zacieki z białymi wykwitami węglańu wapnia oraz wegetacja mchu na powierzchni. Wegetacja roślinności na skarpie.



Fot. 4. Korozja betonu ścianek zapleczych.